

## Neues Reparaturkonzept für Stromversorgungseinheiten

PSL130, PSL135, UV101B, UV102, UV105, UV105B, UV106, UV106B, UV111A, UV111B

- Die Reparaturliefe wurde erweitert
- Alle aktuellen Stromversorgungseinheiten sind im HEIDENHAIN Service Exchange verfügbar

PSL135



**Daraus ergibt sich für Sie eine verbesserte Preisattraktivität und kurze Reaktionszeiten im Servicefall.**

Es stehen Ihnen zwei Reparaturpakete zur Verfügung:

### Reparaturpaket Kleinteile

- Reinigung des Gerätes
- Überprüfung des Gerätes
- Ersatz defekter Kleinteile
- Durchführung des Funktionstests

### Reparaturpaket Funktion

- Reinigung des Gerätes
- Überprüfung des Gerätes
- Ersatz defekter Kleinteile
- Ersatz defekter Funktionskomponenten
- Durchführung des Funktionstests

Sie können nicht auf die Reparatur Ihres Gerätes warten?



**Wählen Sie den schnellen HEIDENHAIN Service Exchange**



Wir senden Ihnen sofort und kostenfrei ein neuwertiges Exchange-Gerät. Nach Einsendung und Reparatur Ihres defekten Gerätes entstehen für Sie nur die anfallenden Reparaturkosten. Auf das gelieferte Exchange-Gerät gewähren wir Ihnen eine Funktionsgarantie von einem Jahr.

**Für weitere Fragen und Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.**