

## Neues Reparaturkonzept für Kompaktsteuerungen

TNC123, TNC124, TNC310, MC128, MC320,  
MC6110, MC7110, IPC7110

TNC124



- Die Komponentenzuordnung zu den einzelnen Reparaturpaketen wurde wesentlich kundenfreundlicher gestaltet.
- Die Reparaturliefe wurde erweitert.
- Sie haben nun die Wahl zwischen einer preisgünstigen Funktionsreparatur und einer Premiumreparatur. Die Premiumreparatur umfasst die Wiederherstellung der Funktion und optischen Neuwertigkeit.
- Diese Kompaktsteuerungen sind in Premiumqualität im HEIDENHAIN Service Exchange verfügbar.

**Daraus ergibt sich für Sie eine verbesserte Preisattraktivität und kurze Reaktionszeiten im Servicefall.**

Es stehen Ihnen drei Reparaturpakete zur Verfügung:

### **Reparaturpaket Kleinteile**

- Reinigung und Überprüfung
- Reparatur bzw. Ersatz von Kleinteilen
- Ersatz von Kleinplatinen
- Aktualisierung der Hard- und Software
- Durchführung eines Burn-In Dauertests in einer Klimakammer

### **Reparaturpaket Funktion**

wie Reparaturpaket Kleinteile  
*plus* Ersatz von defekten Funktionskomponenten

### **Reparaturpaket Premium**

wie Reparaturpaket Funktion  
*plus* Ersatz des Gehäusefrontteils

**Für weitere Fragen und Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.**